

<p>SOLDADURA EXOTÉRMICA GD-4a EN X HORIZONTAL</p> <p>TIPO XA-CARGA POSITIVA CABLE Cu, 4/0 DESNUDO</p>	<p>SOLDADURA EXOTÉRMICA GD-2a CABLE VARILLA</p> <p>TIPO GR/CARGA DE POLVO/DA 150 CABLE Cu, 4/0 DESNUDO VARILLA COPPERWELD 3878R</p>	<p>SOLDADURA EXOTÉRMICA GD-3a EN T HORIZONTAL</p> <p>TIPO T/CARGA DE POLVO/DA 150 CABLE Cu, 4/0 DESNUDO</p>
<p>DETALLE DE CHICOTE DE DERIVACION</p> <p>NIVEL PISO TERMINADO CHICOTE CONDUCTOR 20 GRANA CONDUCTOR DESNUDO 4/0 SOLDADURA EXOTÉRMICA GD-2a SOLDADURA EXOTÉRMICA GD-3a VARILLA DE PUESTA A TIERRA</p>	<p>DETALLE CAJA DE REVISION GD-10</p> <p>SOLDADURA EXOTÉRMICA PARA CONDUCTOR Cu DESNUDO 4/0 AWG CAJA DE REVISION SIN PISO CONDUCTOR DESNUDO 4/0 VARILLA COPPERWELD 3878R</p>	<p>SOLDADURA EXOTÉRMICA GD-3b EN T HORIZONTAL</p> <p>TIPO T/CARGA DE POLVO/DA 150 CABLE Cu, 4/0 DESNUDO CABLE Cu, 2/0 DESNUDO CABLE Cu, 4/0 DESNUDO</p>
<p>CAJA PARA REVISION DE MALLA A TIERRA VISTA SUPERIOR SIN TAPA (GD-10)</p> <p>CAJA DE REVISION SIN PISO CONDUCTOR DESNUDO 4/0 GRANA VARILLA COPPERWELD 3878R</p>		
<p>DETALLE DE TERMINAL DE COMPRESION</p> <p>TERMINAL DE COMPRESION BUNNY CABLE Cu, 4/0 DESNUDO PLATINA DE COBRE DE 100X100(12mm)</p>		



FINERIA

