

## Cambio de medidor

### Requisitos

**Por Reubicación o Cambio de medidores por: Daños/ obsolescencia / pérdida o hurto de medidor / incremento de carga inferior a 10 kW**

1. Presentar Cédula de identidad o RUC.

**Por Cambio por incremento de carga superior a 10 kW**

1. Presentar Cédula de identidad o RUC.
2. Presentar el proyecto eléctrico debidamente aprobado por el área responsable.

