

Oficio No. ENERP-005-SV

Quito, 12 de Octubre del 2016

Srs.,

CNEL EP UN SANTA ELENA

Barrio General Enríquez Gallo

Av. 12 s/n intersección 33 y 35

Telf. 04-3712815 / 04-3712828

La Libertad - Ecuador

Presente.-

Atn. **Ing. Edwin Adalberto Montenegro Parrales.**
ADMINSITRADOR CNEL EP UN SANTA ELENA

Ref. **Proceso No. AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-001-A, REPOTENCIACION S/E CERECITA, Solicitud de Informe de la Comisión de Evaluación.**


Estimado Ingeniero,

En referencia a su Oficio de Notificación a los Oferentes No. CNEL-STE-ADM-2016-1098-M del 8Oct16, nos permitimos solicitar que se nos proporcione una copia del Informe de la Comisión de Evaluación del Proceso de la referencia.

De igual manera, haciendo referencia al Oficio de Resolución No. CNEL EP-STE-AFD-013-2016 del 30Oct16, solicitamos la aclaración a la descalificación de ENERPETROL, ya que en la página 6 de dicho Oficio se menciona que ciertas actas de ENERPETROL cumplen con las experiencias mínimas solicitadas, pero luego en el mismo párrafo se dice: "el restante de experiencias no cumple con el mínimo requerido".

No entendemos cuáles son las Actas que no cumplirían con los requisitos solicitados, pues de nuestra revisión, confirmamos que ENERPETROL no fue responsable de solo el suministro de los transformadores, sino también de su instalación, montaje, pruebas, puesta en marcha y mantenimiento de los mismos, al menos durante el período de la Garantía Técnica respectiva.

Atentamente,



Ing. José Paz y Miño R.
Director Técnico
ENERPETROL S. A.

