



CILINDRO A. INIO V/0 DERIVACION
 1U 8 3M
 15K/100A
 3 KVA
 C/F#4
 CILINDRO SOBRE 1U, SINOLO DE TRANSFORMADOR
 ERRORES CLAMANTE DEL SINO DOWE DENTRA LA RED PROYECTADA
 INDICANDO CLAMANTE DATOS ADICIONALES QUE PUEBAN SERVIR COMO DETALLAJES

Year	Male (millions)	Female (millions)
1990	480	520
2000	500	550
2010	520	580



INSPECCION	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP - BOLIVAR	FECHA:
DISEÑO:	DEPARTAMENTO TECNICO	LOCALIDAD: SAN LUIS
REVISO:	CONTENIDO: REMEDIACION LINEAS Y REDES DE SAN LUIS DE PAMBI CANTON GUARANDA	PARROQUIA: SAN LUIS
APROBADO:		CANTON: GUARANDA
Sección de Ingeniería y Construcciones		LAMINA: 1/1